

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13A




FIG. 13B




FIG. 13C




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27





FIG. 28



09743261.122700

FIG. 29






FIG. 30



0048261.122700


DOCKET# T9284260

FIG. 31




A schematic diagram of a parallel circuit with four horizontal branches. Each branch contains an inductor, represented by two overlapping loops. The inductors are labeled 31a, 31b, 31c, and 31d from top to bottom. The left ends of all four branches are connected to a common vertical dashed line, and the right ends are connected to another common vertical dashed line.

FIG. 34



09/28/2012 12:27:00

FIG. 35







FIG. 37






FIG. 38



09748261-123700

FIG. 39



00748261.122700

FIG. 40






FIG. 41



004222-1-22700

FIG. 42



09/26/2012 1:22:00

FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45





FIG. 46



09748261.122700

FIG. 47









FIG. 48





004221-19284260

FIG. 53





FIG. 54



09748261.1 122700

FIG. 55




FIG. 56




FIG. 57




FIG. 58





FIG. 59



09748261-132700

FIG. 60




FIG. 61A





FIG. 61B

FIG. 61C

FIG. 62



09/482541 12/27/00

FIG. 63





FIG. 64



00748251.122700
DOCKET "19284260"

FIG. 65




FIG. 66




FIG. 67




FIG. 68




FIG. 69




FIG. 70




FIG. 71





FIG. 72



09748251-122700

FIG. 73




FIG. 74




FIG. 75





FIG. 76



00222T "T9284/60

FIG. 77






FIG. 79




09743261.122700

FIG. 82




00227-1928760

FIG. 83



004851 12700
004221 1928460

FIG. 84



00748261.1 22700

FIG. 85




FIG. 86




FIG. 87




FIG. 88




FIG. 89




FIG. 90




FIG. 91




FIG. 92




FIG. 93




FIG. 94A




FIG. 94B




FIG. 94C





FIG. 94D



DOCKET # 201225US0

FIG. 95A




FIG. 95B




FIG. 95C




FIG. 95D





FIG. 96



00748261-122700

FIG. 97






FIG. 98



004227" T9284260

FIG. 99



004221-1923460